



Extrait du Eco2scop

<http://eco2scop.fr/Facade-Nord-la-vachette-05-ITE.html>

Façade Nord, la vachette 05 ITE

- Nos réalisations - Isolation extérieure -

Date de mise en ligne : jeudi 24 novembre 2016

Copyright © Eco2scop - Tous droits réservés

**Cette isolation vient embrasser un mur composite fait d'un socle maçonné et d'un étage en colombage haut alpin très basique.
Budget 16 852,51 euros pour 77m².**











<!-- sjcycle-->

Les différentes techniques formant des niveaux d'aplomb différents et requérant des matériaux différents, nous avons décidé de traiter l'isolation en quatre zones.

Liège de 14 cm en bas de mur



Laine de bois semi rigide + rigide de 1m à 3m

Ouate insufflée + laine de bois rigide de 3m à 6m

Enduit a base de liège et de chaux 4cm sur les embrasures de fenetres ou la cheminée.











Avis des clients :

Bonjour monsieur, c'est bien volontiers que je vous donne mon avis, il est excellent :)

Le contact pris avec la personne qui est venu voir l'objet du chantier pour préparer le devis a été excellent.

Le devis est arrivé dans un temps tout à fait raisonnable.

Vous m'avez spontanément proposé de chiffrer d'autres travaux que j'avais en projet.

J'ai choisi de faire une seule tranche de travaux de qualité, et de différer le reste, plutôt que de tout réaliser en économisant sur la qualité.

Le choix c'eco2scop a été un non-choix, personne n'a voulu s'occuper de ma maison "toute tordue" !

Et je ne le regrette pas.

Bien sûr l'investissement est important, mais le travail est impeccable.

Je pense donc que le rapport qualité/prix est satisfaisant tant la qualité est bonne.

Je n'étais pas sur place, et tout les voisins ont trouvé le chantier sérieux, propre, soigné, le travail méticuleux, jamais de précipitation, sans pour autant que ça s'éternise. Au fil du chantier, nous avons pu discuter avec vous pour prendre les bonnes décisions concernant les découvertes imprévues, que vous nous avez toujours signalées, les joies de la rénovation !

Nous sommes donc très satisfaits !!

Quant à la durabilité, notre mur est tout neuf ! nous verrons dans quelques années.

Bien cordialement.

<http://www.eco2scop.fr/AVIS-CLIENTS...>